

# Guía de Uso - Clean Shot

La siguiente guía describe la potencia limpiadora de Clean Shot. Con tantas variables a considerar, incluyendo largo y diámetro de las líneas, el tiempo de instalado el sistema y el historial del servicio, las siguientes proporciones pueden variar. La práctica más sensata es introducir Clean Shot a las líneas en ráfagas de 30-90 segundos hasta que el producto que salga del terminal doblado de la línea sea relativamente claro o transparente. Recuerde mantener el cilindro de Clean Shot en posición vertical. Tome el peso del cilindro de Clean Shot antes y después de usar para determinar su costo de limpieza. Por favor siga las indicaciones de uso impresas en la caja.

**1 libra - sistemas de 2 - 4 toneladas**

**2 libras – sistemas de 5 - 7 toneladas**

**5 libras – sistemas de 20 toneladas**

**10 libras – sistemas de 40 toneladas**

**TECH<sub>2</sub>TECH** 

REFRIGERANT RELATED  
DIAGNOSTIC SUPPORT

Para información técnica adicional  
llame a la línea Tech-2-Tech libre  
de costo de ICOR al

**(866) 433-8324**

